



# 誤表記に関するお詫びと訂正

製品本体の表記に誤りがありました。正しい表記については以下をご参照ください。



○ 正



× 誤

製品本体の表記上では「デジタル音声入力」の記載がございますが、本機に入力機能は搭載されておりません。なお、取扱説明書内の文章には誤表記はございません。

本体表記 記載ページ

取扱説明書 (P8)  
クイックスタートガイド

本件につきまして、ご購入頂いたお客様にご迷惑をおかけ致しましたこととお詫び申し上げます。今後このような事故が起きぬよう開発プロセスの見直しを誠意徹底いたします。何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。